

## Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX



## Näytä käyttöturvallisuustiedote



Huomiosana  
Vaaralausekkeet

Vaara  
Ärsyttää ihoa. (H315)  
Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)  
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (H335)

## Yleistä

Tuotekoodi  
Aineen/seoksen käyttö

S796  
Ei tunneta.  
PC 1 Liimat ja tiivisteaineet  
PROC 2 Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista.

## Ensiaputoimenpiteet

Yleistä

Onnettomuustilanne: Ota yhteys lääkäriin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tämä käyttöturvallisuustiedote. Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, hakeudu lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna tajuttomalle vettä tai muuta juotavaa.

Hengitystiet

Hengitysvaikeuksien tai hengitystieärsytyksen ilmetessä: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja tarkkaile hänen vointiaan.

Ihokosketus

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese altistunut iho huolellisesti vedellä ja saippualla. ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia tai ohentimia. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

Silmäkosketus

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtelee silmiä runsaalla vedellä (20 - 30 °C) vähintään 30 minuuttia ja jatka kunnes ärsytys lakkaa. Poista mahdolliset piilolinssit. Huolehdi, että huuhdot sekä ylä- että alaluomien alta. Hakeudu heti lääkärin hoitoon ja jatka huuhtelua kuljetuksen aikana.

Nieleminen

Jos henkilö on tajuissaan, huuhtelee suu vedellä ja valvo henkilöä. Älä anna henkilölle juotavaa. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys lääkäriin ja ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Älä oksennuta, ellei lääkäri suosittele sitä. Pidä päätä alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.

Yleiset oireet ja vaikutukset

Tämä tuote sisältää aineita, jotka aiheuttavat vakavia silmävaurioita. Kontakti näiden aineiden kanssa voi aiheuttaa pysyviä vahinkoja silmille / vakavia silmävaurioita.

Tietoja terveydenhoitohenkilökunnalle


Ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

Muut tiedot

Ei sovellettavissa. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu välittömästi lääkäriin.

## Suojavarusteet

Symbolit



Työperäisen altistumisen estäminen

Jos mahdollista, vältä työprosesseja, joissa voi muodostua hengitettävää kvartsipölyä. Tupakointi, syöminen ja juominen ei ole sallittua työtiloissa.

Silmien suojaus

suojalasit | EN166

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Käsien suojaus                      | Suojakäsineet   > 480   EN374   |
| Hengityksensuojaus                  | S/SL   P2   Valkoinen   EN149   |
| Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) | Käytä tarkoitukseen soveltuvia, esim. polypropyleenista valmistettuja haalareita tai puuvillasta/ polyesteristä valmistettuja työvaatteita. |

## Palontorjuntakeinot

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Soveltuvat sammutusaineet | Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestävä vaahto, hiilidioksidi, jauhe, vesisumu.<br>Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa käyttää, sillä se voi levittää paloa.  |
| Palo- ja räjähdysvaarat   | Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle.<br>Tullelle altistuneet suljetut säiliöt jäähdytetään vedellä. Sammutusvesi ei saa valua viemäriverkostoon eikä vesistöön. |
| Palontorjuntatoimenpiteet | Normaalit palontorjuntavarusteet ja ulkoilmasta riippumaton hengityksensuojaus.<br>Altistumistilanteissa ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen.  |

## Päästöjen hallintatoimenpiteet

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Henkilökohtaiset varotoimet | Vältä suoraa kosketusta roiskuneeseen kemikaaliin. Huolehdi asianmukaisesta ilmastoinnista erityisesti ahtaissa tiloissa. Saastuneet alueet voivat olla liukkaita                  |
| Ympäristövarotoimet         | Vältä päästöjä järviin, jokiin, viemäriverkostoon jne. Pidä ulkopuoliset henkilöt poissa vuodon läheltä  |
| Puhdistusmenetelmät         | Kerää päästöt varovasti. Kostuta materiaali vedellä pölyämisen välttämiseksi. Käytä puhdistamiseen tavallisia puhdistusaineita mahdollisuuksien mukaan. Vältä liuottimien käyttöä. |

## Vastuuyritys

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Yrityksen nimi | Roth North Europe AS<br>Frederikssund |
|----------------|---------------------------------------|